


# PŘEDEHŘÍVAČ PLYNU

## ELECTRIC GAS PREHEATER



### POUŽITÍ

Předehřívač plynu s elektrickým ohřevem je zařízení určené pro ohřev plynné provozní tekutiny, zejména pro regulační stanice plynu. Je možné jej použít pro svítiplyn, zemní plyn, vzduch a jiné neagresivní plyny. Je-li součástí regulační stanice plynu, je nutno řídit se "Předpisy pro provoz a údržbu RS". Předehřívač se vyrábí pro PN40 a do teploty 70 °C.

### TYPY / DN / PN / TEPLITOY

C26 628 440      DN10      PN40      do +70 °C.

### PŘIPOJENÍ

Stavební délky a připojovací rozměry jsou uvedeny v rozměrové tabulce.

### MATERIÁL

Těleso i víko jsou vyrobeny z uhlíkové oceli.

### TECHNICKÝ POPIS

Předehřívač sestává z trubkového tělesa s přírubovými hrdly pro vstup a výstup ohřívané látky. V horním krytu s vývodkou jsou zavěšena dvě topná tělesa. Přívodní kabel je veden vývodkou typu X2GT. Na tělese je z boku umístěn návarek, ve kterém je umístěna nerezová jímka pro snímač PT100.. Snímač se připojuje k řídící elektrické regulaci plynule regulující výstupní teplotu plynu z elektrického předehřívače. Na tělese je dále připevněna nevratná tepelná pojistka nastavená na teplotu 72 °C. V krytu spolu s tepelnou pojistikou je umístěn termostat s vypínačí teplotou 30 °C. V případě regulace regulátorem CRYTERM, který dodává SČA a.s. Ústí nad Labem, je použit termostat s vypínačí teplotou 60 °C. Kryt propojovacího prostoru topných tyčí předehřívače a kryt nevratné tepelné pojistiky a termostatu je v provedení pevný závěr s krytím IP 64. Kryt snímače PT100 v jímce je v provedení IP 67.

### MONTÁŽ

Předehřívač se montuje ve svíslé poloze s víkem nahore. Vstup pracovní látky je dolním závitovým vývodem, jak je uvedeno v dokumentu "B" dodávaného spolu s výrobkem. Přívodní potrubí musí být před montáží dokonale zbaveno všech mechanických nečistot. Zapojení topných těles, snímače PT100 i tepelné pojistiky může provést pouze odborně vyškolený pracovník. Před připojením předehřívače na síť je nutno překontrolovat, zda během dopravy či skladování nedošlo k poškození elektrických součástí. Pro zajištění bezpečného provozu je třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrole a údržbě, zvláště součástem tvořícím pevný nevýbušný závěr či krytí IP, včetně kabelových vývodek.

### TABULKA ROZMĚRŮ

DN	D	L	V	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	kW	kg
10	G3/8	186	610	365	250	2(1)	34,5